



*La foto no corresponde con las instalaciones del cliente

Renovación de la instalación eléctrica e instalación de un panel de operación para uno de los hornos de Deguisa



- Se renovado la instalación eléctrica según los planos facilitados por el cliente
- Se ha actualizado el armario eléctrico de la sala de control

La empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., especializados en Instalaciones Eléctricas industriales, ha realizado la actualización de la instalación eléctrica de uno de los hornos de Deguisa, fabricante de revestimientos refractarios y equipos de combustión y control situada en Amurrio (Alava).

Se trata de una actualización de la instalación para mejorar el funcionamiento de un horno que se utiliza para el tratamiento de las placas de orificio de las cucharas de la colada.

Por un lado se ha renovado todo el cableado eléctrico que va desde el cuadro general de control según los planos del cliente y se han cambiado los cuadros de combustión del horno por otros más actualizados.

También se ha añadido un nuevo cuadro de control con una pantalla táctil de Siemens op que permite el control y la visualización del horno de forma remota.

Por otro lado se ha desmontado el armario de control situado en la sala de control donde se ha colocado uno nuevo. Además de realizarse la interconexión a los cuadros de combustión, se ha aprovechado para renovar algunas de las mangueras de otros elementos como: motores del ventilador de aire de combustión, dilución y presión, el nuevo cuadro de operación...